

## **SCRIPT**

SECTOR: TEMA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA EN GRECIA Y CHIPRE CONOCE QUÉ SE ESPERA DE TI (COMPORTAMIENTO) EN UN TALLER ELÉCTRICO, INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD MÁS IMPORTANTES.





Bienvenido a un taller eléctrico ilektrologiko ergastirio.

Puedes trabajar en un taller eléctrico de baja tension chamili
tasi que pruebe aparatos eléctricos, de iluminación, tomas de
corriente, enchufes y accesorios o, puedes trabajar en un taller
eléctrico de alta tensión ypsili tasi que cumpla con las
necesidades de la industria francesa en control de calidad de
materiales eléctricos y electrónicos, máquinas y dispositivos.
¿Qué necesitas saber sobre tu seguridad?



En un taller eléctrico recibirás instrucciones sobre el equipamento exoplismos, las herramientas eléctricas ilektrika ergaleia y las tareas que debes realizar por parte del técnico eléctrico iliktrologos mihanikos. Él te orientará sobre cómo protegerte a ti mismo, y al laboratorio, de un posible accidente.



Durante tu trabajo como electricista ilektrologos deberás seguir medidas de protección individual, las cuales incluyen: a) medidas de protección de la cabeza mesa prostasias kefalis b) medidas de protección del cuerpo mesa prostasias somatos



Debes usar un casco de seguridad kranos prostasias para protegerte en caso de que te caigas de una escalera o si trabajas en un área con objetos que caen.





Usa gafas de seguridad prostateftika gialia para protegerte de las chispas de los cables metálicos o pequeños objetos en el aire.



Para protegerte de descargas eléctricas, que pueden causar ceguera, usa una máscara facial prostateftiki maska.



Para protegerte de las descargas eléctricas ilektropliksia es necesario llevar guantes de protección de cuero o sintéticos prostateytika gantia con resistencia a la electricidad.



Usa un mono ignífugo olosomi forma pirantohis para protegerte contra incendios fotia provocados por un arco eléctrico o sobrecalentamiento de los elementos de la instalación debido a un cortocircuito vrachykykloma o sobrecarga, así como a altas temperaturas de funcionamiento de ciertos dispositivos. También un uniforme ignífugo de una pieza te protegerá en caso de explosión en áreas con gases o polvos inflamables.



Es necesario que los técnicos que manipulan dispositivos eléctricos y electrónicos usen, durante su trabajo, zapatos de seguridad papoutsia asfalias de plástico u otro material aislante como la goma que aumenta la resistencia del cuerpo y reduce significativamente la fuga de corriente a tierra en caso de de choque eléctrico.








Usa equipo de protección epidesmo, como cubiertas protectoras para los codos y cubiertas protectoras para las muñecas, cuando utilices herramientas manuales ergaleia chiros porque requieren fuerza o rotación y pueden causar tendinitis en las manos, las muñecas o los codos.



Utiliza siempre herramientas ergalia con mango aislado monomeni lavi en buen estado. Esto te ayudará a evitar descargas eléctricas ilektroplixia.



Nunca utilices equipos con cordones kalodia deshilachados, con aislamiento monosi dañado o enchufes fis rotos.



Inspecciona el cableado kalodiosi del equipo antes de cada uso. Reemplaza los cables eléctricos dañados o deshilachados kalodia inmediatamente.



Evita el agua nero cuando trabajes con electricidad. Aumenta la conductividad agogimotita de la corriente eléctrica ilektriko revma. Mantén todos los cables eléctricos alejados del agua. Nunca toques ni intentes reparar ningún equipo o circuito eléctrico con las manos mojadas.







Asegúrate de que todos los componentes metálicos del laboratorio, como bancos de metal y marcos de techos metálicos que pueden recibir un voltaje eléctrico, estén conectados a tierra giomenos. Todos los equipos eléctricos deberán estar conectados a tierra con enchufes de 3 clavijas.



Nunca intentes reparar equipos motorizados energopiimenos exoplismos.

Nunca cambies el cableado kalodiosi con circuitos enchufados a la fuente de alimentación pigi trofodosias.



Desenchufa aposindese los cables tirando del enchufe y no del cable. Desconecta aposindese todo el equipo eléctrico cuando no esté en uso .



No utilices ni almacene materiales altamente inflamables eflekto iliko cerca de equipos eléctricos, ya que algunos materiales pueden encenderse con las chispas de los equipos eléctricos.



Conoce la ubicación y el funcionamiento de los dispositivos de protección de circuitos siskeves prostasias kiklomatos. Los dispositivos de protección de circuitos están diseñados para limitar o cortar automáticamente el flujo de electricidad en el caso de una falla a tierra vlavi giosis, una sobrecarga iperfortosi o un cortocircuito vraxikikloma en el sistema de cableado.







En caso de incendio por causas eléctricas (por ejemplo, cortocircuito) no utilices agua para apagarlo. Utiliza un extintor pirosvestiras adecuado que deberá estar disponible en el área del laboratorio.





## **LISTA DE VOCABULARIO**

SECTOR: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA EN GRECIA Y CHIPRE

TEMA: CONOCE QUÉ SE ESPERA DE TI (COMPORTAMIENTO) EN

UN TALLER ELÉCTRICO, INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

**MÁS IMPORTANTES.** 

GRIEGO	TU IDIOMA
ilektrologiko ergastirio	
chamili tasi	
ypsili tasi	
exoplismos	
ilektrika ergaleia	
iliktrologos mihanikos	
ilektrologos	
mesa prostasias kefalis	
mesa prostasias somatos	
kranos prostasias	
prostateftika gialia	
prostateftiki maska	
ilektropliksia	
prostateytika gantia	
olosomi forma pirantohis	
fotia	
vrachykykloma	
papoutsia asfalias	
epidesmo	
ergaleia chiros	
ergalia	
monomeni lavi	
kalodia	
monosi	
fis	
kalodiosi	
kalodia	
nero	



agogimotita





ilektriko revma	
giomenos	
energopiimenos exoplismo	
pigi trofodosias	
aposindese	
eflekto iliko	
siskeves prostasias kiklomatos	
vlavi giosis	
iperfortosi	
vraxikikloma	
pirosvestiras	

